


TRABAJE SIN TENSIÓN

Las **5** reglas de oro

1

Desconectar la fuente de alimentación con un corte visible y efectivo.




2

Prevenir posibles realimentaciones mediante bloqueo o enclavamiento.



3

Verificar la ausencia de tensión.




4

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.

5


Señalizar y proteger la zona de estos trabajos.



No cumplir las 5 reglas se considera "trabajar en tensión".

Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN



FUNDACIÓN
PARA LA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES